

*Крепление накладок выполнять гвоздевым боем. Гвоздь = 80*2.5*