
1
3
4
8830
8190
Г
В
Б
А
15,36
3,90
1,50
3,18
9,64
20,61
8,16
2,25
43,70
9,59
15,00
10,20
6,00
2580
3580
3740
380
640
1500
1340
4240
2170
5000
3250
5240
2600
600
800
1500
1500
12615
9740
17020
2