


Правильная схема рециркуляции горячей воды



Неправильная схема рециркуляции горячей воды из за отсутствия обратного клапана ОК-1 и при этом будет идти подмес холодной воды на разбор ГВС.

