



2009-11-07



Хорошо видно подрезанные торцы



*2009-11-14
крыша*



Гидро-паро барьер





Видно уплотнение между



бревнами

2009-11-23

Шифер ☺ изготовление командой Крышника, отдельное спасибо Того ☺



2009-11-25



Шлифуем перед покраской «Сенежем»



2009-12-09
Система водослива



Забор теперь имеет фундамент и поперечины под профнастил



2010-05-09

Внутренние коммуникации пока только электрики





Временная лестница



Разводка эл-проводов по стенам